EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

PROYECTO	**EC-ING-2026-016 - CENTRO EVENTOS LA CANDELARIA**		
CONSECUTIVO	**RCO-2026-00019**	**ORDEN DE TRABAJO**	**OT-EC-ING-2026-016-0002**
PERIODO	**Desde 29/10/2026 hasta 30/10/2026**		
TIPO REPORTE	**AVANCE DE OBRA**	**ESTADO**	**CERRADO**
RESPONSABLE			

CONTROL DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDAD

FECHA EJEC.	ACTIVIDAD	UND	PROG.	EJEC.	PEND.	%	ESTADO	UBICACIÓN	ANOTACIÓN
29/10/2026	MONTAJE DETECTOR HUMO TERMICO	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
29/10/2026	MONTAJE ESTACION MANUAL	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	
29/10/2026	MONTAJE PANEL RCI ALARMA	UND	1,00	1,00	0,00	100,00%	EJECUTADA	GENERAL	

GASTO DE MATERIAL

MATERIAL	UND	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
SEL-023 - BATERIA 12V - 7AH	UND	2,00	
SEL-007 - DETECTOR DE HUMO TERMICO	UND	1,00	
SEL-012 - ESTACIÓN MANUAL DOBLE ACCIÓN	UND	1,00	
SEL-013 - SIRENA ESTROBOSCÓPICA DE PARED, ROJA, CON PLACA DE CABLEADO INCLUIDA	UND	1,00	
SEL-025 - PANEL DIRECCIONABLE INCENDIO 50 PUNTOS	UND	1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EMDELSA CONSULTORES
Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRA

ACTIVIDAD	FOTO
Registro general del reporte	

NOVEDAD EN OBRA

Sin novedades registradas.

REGISTRO DE OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

PERSONAL ASIGNADO / EJECUTOR

EMPLEADO	CARGO
CESAR CORDOBA	CONTRATISTA

VALIDACIÓN DEL REPORTE

Elaboró / Responsable del reporte	Revisó / Coordinación	Recibió / Cliente o interventoría
Nombre:	Nombre:	Nombre:
Firma:	Firma:	Firma: